

FIG.1




FIG.2




FIG. 3




FIG.4




FIG.5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG.14




FIG.16




FIG.17




FIG.18

Mounting Data				
Step No.	X abscissa	Y ordinate	Angle	Alignment No.(Component ID)
001	X1	Y1	$\theta 1$	101 (P001)
002	X2	Y2	$\theta 2$	102 (P002)
003	X3	Y3	$\theta 3$	103 (P003)
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

FIG.19




FIG.20




FIG.21




FIG.22

PRIOR ART




FIG.23

PRIOR ART

